



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

Martti Talvela -kampus

Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

- **Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk48**

- C2-lohkon IVKH lattian valu osa 2
- C2-lohkon vesikattotyöt käynnissä
- C1-lohkon 1 krs levyväliseinätyöt aloitettu
- A-lohkon 1 krs muuraukset käynnissä
- IV-työt B-lohkolla käynnissä
- C1-lohkon ullakon IV-putkien eristys käynnissä
- C2-lohkon maanvaraisen lattian täyttö ja eristystyöt käynnissä
- C1-lohkon päädyssä täyttötyöt käynnissä
- C2-lohkon 2 krs valuvalmistelut käynnissä

- **Tulevan viikon työvaiheita**

- C2-lohkon vesikattotyö asennukset jatkuvat
- B-lohkon liikuntahallin lattiavalu osa 3
- C1-lohkon 1 krs levyväliseinätyöt jatkuu
- C1-lohkon ullakon IV-putkien eristys jatkuu
- A-lohkon väliseinämuuraukset jatkuu

- **Työturvallisuus ja ympäristö**

- Tapaturmattomia päiviä 13

- **Muita huomioitavia asioita**


- -





Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Liikuntahallin
lattiavalusta 2/3
valettu.





Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



C1-lohkolla
väliseinätyöt
aloitettu.





Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



A-lohkon 1 krs väliseinämuuraukset käynnissä.





Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



C2-lohkon 1 krs
täyttö- ja eristystyöt
käynnissä.

