



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

Martti Talvela -kampus

Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

- **Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk50**
 - B-lohkon 2 krs lattiavalu
 - C2-lohkon vesikattotyöt käynnissä
 - C1-lohkon 1 krs levyväliseinätyöt käynnissä
 - C1-lohkon 2 krs levyväliseinätyöt käynnissä
 - A-lohkon 1 krs muuraukset valmistuneet
 - C1-lohkon ullakon IV-putkien eristys käynnissä
 - C2-lohkon maanvaraisen lattian täyttö ja eristystyöt valmistuneet
 - A-lohkon salaojien kaivut käynnissä
- **Tulevan viikon työvaiheita**
 - C2-lohkon vesikattotyö asennukset jatkuvat
 - C1-lohkon 1 krs levyväliseinätyöt jatkuu
 - C1-lohkon ullakon IV-putkien eristys jatkuu
 - A-lohkon väliseinämuuraukset siirtyvät 2 kerrokseen
- **Työturvallisuus ja ympäristö**
 - Tapaturmattomia päiviä 21
- **Muita huomioitavia asioita**
 - -



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

• Kuvia työmaasta



C2-lohkon 1 krs
lattiavalu
valmistelut
käynnissä.



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



B-lohkon 2 krs
lattiavalu tehty.



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



C1-lohkon 1 krs
levyväliseinissä
villoitus käynnissä.



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

• Kuvia työmaasta



C1-lohkon 2 krs
levyväliseinien
rungot valmiit.



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



A-lohkon 1 krs muuraukset valmistuneet.

