



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

Martti Talvela -kampus

Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

• Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk49

- C2-lohkon liikuntahallin lattiavalun viimeinen osio
- C2-lohkon 2 krs lattiavalu osa 1
- C2-lohkon vesikattotyöt käynnissä
- C1-lohkon 1 krs levyväliseinätyöt käynnissä
- C1-lohkon 2 krs aloitettu levyväliseinät
- A-lohkon 1 krs muuraukset käynnissä
- IV-työt B-lohkolla käynnissä
- VSS-päälle vaahtolasipuhallus
- C1-lohkon ullakon IV-putkien eristys käynnissä
- C2-lohkon maanvaraisen lattian täyttö ja eristystyöt käynnissä
- C1-lohkon päädyssä täyttötyöt käynnissä
- C2-lohkon 2 krs valuvalmistelut käynnissä

• Tulevan viikon työvaiheita

- B-lohkon 2 krs lattiavalu ja C2-lohkon 2 krs lattiavalu osa 2
- C2-lohkon vesikattotyö asennukset jatkuvat
- C1-lohkon 1 krs levyväliseinätyöt jatkuu
- C1-lohkon ullakon IV-putkien eristys jatkuu
- A-lohkon väliseinämuuraukset jatkuu

• Työturvallisuus ja ympäristö

- Tapaturmattomia päiviä 16

• Muita huomioitavia asioita

- -





Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Liikuntahallin lattiat valettu.





Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



C2-lohkon 2 krs
lattiavalu
käynnissä.





Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



VSS-päälle
asennettu
viemärit ja
tuuletusputkisto.

